

JUJ2923- PAPI cabeceras 16-34
Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán (Jujuy)
(2008 / 2011)

País:	Argentina
Lugar:	Jujuy
Duración:	3 / 2 meses
Razón Social del Contratante:	AA2000
Dirección del Contratante:	Honduras 5663, C1414 CABA.
Fecha de iniciación de Proyecto/Obra:	Noviembre 2008
Fecha de terminación de Proyecto/ Obra:	Febrero 2009

Foto del proyecto:

*Luces de PAPI instaladas*

Cantidad de Personal: 12 / 6

Personal destacado y funciones desempeñadas:

Ing. Alberto Principato	Especialistas técnicos de Balizamiento
Ing. José Lo Re	
Ing. Claudio Pariewski	Coordinador de Obra
Eugenio Gómez	Encargado de obra / Oficial especializado en Balizamiento
Paulino García	
Federico Carabajal	Oficiales especializados en Balizamiento
Esteban Siuffi	

Instalación de PAPIs realizados en 2 etapas:

- (Etapa 1 – 2008):

- Indicador de pendiente aproximación PAPI 34.
- Borde de calles de Rodaje (Alfa, Bravo, Charlie) y Plataforma.
- Instalación de Letreros.

- (Etapa 2 – 2011):

- Indicador de pendiente aproximación PAPI 16.
- Traslado de RCC a nueva Sala de Balizamiento.
- Instalación de RCC, calibración y puesta en marcha.

JUJ2923- PAPI cabeceras 16-34
Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán (Jujuy)
(2008 / 2011)

Fotos de obra:



Traslado de RCC a nueva SET balizamiento



Letreros instalados



Armado de nueva SET balizamiento